

**รายการข้อมูลประกอบการพิจารณาจ้างซ่อมบำรุงรักษา
งาน “จ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ งาน”**

๑. ระบบบำบัดน้ำเสีย ตลาดสวัสดิการ ทอ.(ตลาดสด)

๑.๑ ประเภทเครื่องสูบน้ำจำนวน ๒ เครื่อง

- | | |
|---|---|
| ๑.๑.๑ ชื่อพัสดุ | เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มจม |
| ๑.๑.๒ ยี่ห้อ/ขนาด | Shinmaywa ขนาด ๐.๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑.๑.๓ ระบบไฟฟ้า | ๓๘๐ V. ๒.๑ A. |
| ๑.๑.๔ สถานที่ติดตั้ง | ตลาดสวัสดิการ ทอ.(ตลาดสด) |
| ๑.๑.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก | ปี - อายุบริภัณฑ์ - |
| ๑.๑.๖ ราคาปัจจุบัน | เครื่องละ - บาท |
| ๑.๑.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) | ป.๐๑๙๐๘ และ ป.๐๑๙๐๙ |
| ๑.๑.๘ สาเหตุการชำรุด | เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน |
| ๑.๑.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน | ไม่เคยซ่อม |

๑.๒ ประเภทเครื่องเติมอากาศจำนวน ๒ เครื่อง

- | | |
|---|----------------------------|
| ๑.๒.๑ ชื่อพัสดุ | เครื่องเติมอากาศ |
| ๑.๒.๒ ยี่ห้อ/ขนาด | จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๑.๒.๓ ระบบไฟฟ้า | ๓๘๐ V. ๕๐ Hz. ๓.๕ A. |
| ๑.๒.๔ สถานที่ติดตั้ง | ตลาดสวัสดิการ ทอ.(ตลาดสด) |
| ๑.๒.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก | ปี - อายุบริภัณฑ์ - |
| ๑.๒.๖ ราคาปัจจุบัน | เครื่องละ - บาท |
| ๑.๒.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) | ป.๐๑๙๑๐ และ ป.๐๑๙๑๑ |
| ๑.๒.๘ สาเหตุการชำรุด | เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน |
| ๑.๒.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน | ไม่เคยซ่อม |

๒. ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารหอประชุมทองใหญ่ และอาคารเทอริน่า

๒.๑ ประเภทเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๔ เครื่อง

- | | |
|---|---|
| ๒.๑.๑ ชื่อพัสดุ | เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มจม |
| ๒.๑.๒ ยี่ห้อ/ขนาด | Shinmaywa ขนาด ๐.๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง |
| ๒.๑.๓ ระบบไฟฟ้า | ๓๘๐ V. ๒.๑ A. |
| ๒.๑.๔ สถานที่ติดตั้ง | อาคารหอประชุม ทอ. (ทองใหญ่ ๘๐ ปี) |
| ๒.๑.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก | ปี - อายุบริภัณฑ์ - |
| ๒.๑.๖ ราคาปัจจุบัน | เครื่องละ - บาท |
| ๒.๑.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) | ป.๐๑๘๙๓, ป.๐๑๘๙๔, ป.๐๑๘๙๕ และ |

ป.๐๑๘๙๖

- ๒.๑.๘ สาเหตุการชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ๒.๑.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน ไม่เคยซ่อม
- ๒.๒ ประเภทเครื่องเติมอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง
- ๒.๒.๑ ชื่อพัสดุ เครื่องเติมอากาศ
- ๒.๒.๒ ยี่ห้อ/ขนาด Shinmaywa ขนาด ๓.๗ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง
- ๒.๒.๓ ระบบไฟฟ้า ๓๘๐ V.
- ๒.๒.๔ สถานที่ติดตั้ง อาคารหอประชุม ทอ. (ทองใหญ่ ๘๐ ปี)
- ๒.๒.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี - อายุบริบูรณ์ -
- ๒.๒.๖ ราคาปัจจุบัน เครื่องละ - บาท
- ๒.๒.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ป.๐๑๘๘๗, ป.๐๑๘๘๘, ป.๐๑๘๘๙ และ ป.๐๑๘๙๐
- ๒.๒.๘ สาเหตุการชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ๒.๒.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน ไม่เคยซ่อม
- ๒.๓ ประเภทเครื่องเติมอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง
- ๒.๓.๑ ชื่อพัสดุ เครื่องเติมอากาศ
- ๒.๓.๒ ยี่ห้อ/ขนาด จำนวน ๕ เครื่อง
- ๒.๓.๓ ระบบไฟฟ้า ๒๒๐ V. ๕๐ Hz.
- ๒.๓.๔ สถานที่ติดตั้ง อาคารเทอริน่า
- ๒.๓.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี - อายุบริบูรณ์ -
- ๒.๓.๖ ราคาปัจจุบัน เครื่องละ - บาท
- ๒.๓.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ป.๐๑๙๑๖, ป.๐๑๙๑๗, ป.๐๑๙๑๘, ป.๐๑๙๑๙ และ ป.๐๑๙๒๐
- ๒.๓.๘ สาเหตุการชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ๒.๓.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน ไม่เคยซ่อม
- ๒.๔ ประเภทเครื่องสูบน้ำตะกอน จำนวน ๒ เครื่อง
- ๒.๔.๑ ชื่อพัสดุ เครื่องสูบน้ำตะกอน
- ๒.๔.๒ ยี่ห้อ/ขนาด Shinmaywa ขนาด ๐.๗๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง
- ๒.๔.๓ ระบบไฟฟ้า ๓๘๐ V.๒.๑ A.
- ๒.๔.๔ สถานที่ติดตั้ง อาคารหอประชุม ทอ. (ทองใหญ่ ๘๐ ปี)
- ๒.๔.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก ปี - อายุบริบูรณ์ -
- ๒.๔.๖ ราคาปัจจุบัน เครื่องละ - บาท
- ๒.๔.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ป.๐๑๙๐๑ และ ป.๐๑๙๐๒
- ๒.๔.๘ สาเหตุการชำรุด เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน
- ๒.๔.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน ไม่เคยซ่อม

๓. ระบบบำบัดน้ำเสีย กรม ตอ.รอ.อย.

๔. ระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสโมสรประเทวน

๕. ระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.ทุ่งสีกัน

๕.๑ ประเภทเครื่องสูบน้ำ

๕.๑.๑ ชื่อพัสดุ

เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มจม

๕.๑.๒ ยี่ห้อ/ขนาด

KSP ขนาด ๓.๔ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง, Tsurumi

ขนาด ๓.๗ กิโลวัตต์ จำนวน ๘ เครื่อง และ Tsurumi ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง

๕.๑.๓ ระบบไฟฟ้า

๓๘๐ V.

๕.๑.๔ สถานที่ติดตั้ง

สถานีสูบน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.ทุ่งสีกัน

๕.๑.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก

ปี - อายุบริษัท -

๕.๑.๖ ราคาปัจจุบัน

เครื่องละ - บาท

๕.๑.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ขนาด ๓.๔ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๑๖๓๗,

ป.๐๑๖๔๒, ขนาด ๓.๗ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๑๖๕๐, ป.๐๑๖๕๑, ป.๐๑๓๙๕, ป.๐๑๓๙๖, ป.๐๑๓๙๗,

ป.๐๑๖๓๘, ป.๐๑๖๓๙, ป.๐๑๖๔๐, ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๑๓๙๘, ป.๐๑๓๙๙,

๕.๑.๘ สาเหตุการชำรุด

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

๕.๑.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน

ไม่เคยซ่อม

๕.๒ ประเภทเครื่องเติมอากาศ

๕.๒.๑ ชื่อพัสดุ

เครื่องเติมอากาศแบบฟุ่นลอย

๕.๒.๒ ยี่ห้อ/ขนาด

ขนาด ๑๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง, ขนาด

๗.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑๖ เครื่อง

๕.๒.๓ ระบบไฟฟ้า

๓๘๐ V.

๕.๒.๔ สถานที่ติดตั้ง

บ่อเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.ทุ่งสีกัน

๕.๒.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก

ปี - อายุบริษัท -

๕.๒.๖ ราคาปัจจุบัน

เครื่องละ - บาท

๕.๒.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ขนาด ๑๑ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๑๖๗๐,

ป.๐๑๙๙๑, ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๑๖๘๔, ป.๐๑๖๗๖, ป.๐๑๖๗๔, ป.๐๑๖๘๐, ป.๐๑๖๘๑,

ป.๐๑๖๗๙, ป.๐๑๙๘๔ ป.๐๑๙๘๒, ป.๐๓๒๙๗, ป.๐๓๒๙๗, ป.๐๒๙๖๕, ป.๐๑๖๗๘, ป.๐๑๙๘๗,

ป.๐๒๙๖๘, ป.๐๑๙๙๐, ป.๐๓๒๙๘

๕.๒.๘ สาเหตุการชำรุด

เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน

๕.๒.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน

ไม่เคยซ่อม

๖. ระบบ ...

๖. ระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.(หลัง คปอ.)

๖.๑ ประเภทเครื่องสูบน้ำ

- | | |
|---|--|
| ๖.๑.๑ ชื่อพัสดุ | เครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มจม |
| ๖.๑.๒ ยี่ห้อ/ขนาด | Tsurumi ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง, |
| ๖.๑.๓ ระบบไฟฟ้า | ๓๘๐ V. |
| ๖.๑.๔ สถานที่ติดตั้ง | สถานีสูบน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.(หลัง คปอ.) |
| ๖.๑.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก | ปี - อายุบริษัท - |
| ๖.๑.๖ ราคาปัจจุบัน | เครื่องละ - บาท |
| ๖.๑.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๒๙๔๔, | |

ป.๐๒๙๔๕,

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๖.๑.๘ สาเหตุการชำรุด | เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน |
| ๖.๑.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน | ไม่เคยซ่อม |

๖.๒ ประเภทเครื่องเติมอากาศ

- | | |
|---|--|
| ๖.๒.๑ ชื่อพัสดุ | เครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอย |
| ๖.๒.๒ ยี่ห้อ/ขนาด | ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๑๘ เครื่อง |
| ๖.๒.๓ ระบบไฟฟ้า | ๓๘๐ V. |
| ๖.๒.๔ สถานที่ติดตั้ง | บ่อเติมอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.(หลัง คปอ.) |
| ๖.๒.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก | ปี - อายุบริษัท - |
| ๖.๒.๖ ราคาปัจจุบัน | เครื่องละ - บาท |
| ๖.๒.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ขนาด ๗.๕ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๒๙๕๐, | |

ป.๐๒๙๕๑, ป.๐๒๙๕๒, ป.๐๒๙๕๓, ป.๐๒๙๕๔, ป.๐๒๙๕๕, ป.๐๒๙๕๖, ป.๐๒๙๕๗, ป.๐๒๙๕๘,
ป.๐๒๙๕๙, ป.๐๒๙๖๐, ป.๐๒๙๖๑, ป.๐๒๙๖๒, ป.๐๒๙๖๓, ป.๐๒๙๖๔, ป.๐๒๙๖๖, ป.๐๒๙๖๗,
ป.๐๒๙๖๘

- | | |
|---------------------------------|----------------------------|
| ๖.๒.๘ สาเหตุการชำรุด | เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน |
| ๖.๒.๙ ประวัติการซ่อมระดับโรงงาน | ไม่เคยซ่อม |

๖.๓ ประเภทเครื่องสูบตะกอน

- | | |
|--|--|
| ๖.๓.๑ ชื่อพัสดุ | เครื่องสูบตะกอน |
| ๖.๓.๒ ยี่ห้อ/ขนาด | Tsurumi ขนาด ๑๑ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง,
ขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง |
| ๖.๓.๓ ระบบไฟฟ้า | ๓๘๐ V. |
| ๖.๓.๔ สถานที่ติดตั้ง | บ่อตกตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.(หลัง คปอ.) |
| ๖.๓.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก | ปี - อายุบริษัท - |
| ๖.๓.๖ ราคาปัจจุบัน | เครื่องละ - บาท |
| ๖.๓.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.๑) ขนาด ๑๑ กิโลวัตต์ หมายเลข ป.๐๒๙๖๖, | |
- ป.๐๒๙๖๗, ขนาด ๕.๕ กิโลวัตต์ ป.๐๒๙๔๘, ป.๐๒๙๔๙

๖.๔ ประเภท ...

๖.๔ ประเภทเครื่องกวนผสมได้น้ำ

๖.๔.๑ ชื่อพัสดุ

เครื่องกวนผสมได้น้ำ

๖.๔.๒ ยี่ห้อ/ขนาด

GSD ขนาด ๐.๕๕ กิโลวัตต์ จำนวน ๒ เครื่อง,
ขนาด ๐.๓๗ กิโลวัตต์ จำนวน ๔ เครื่อง

๖.๔.๓ ระบบไฟฟ้า

๓๘๐ V.

๖.๔.๔ สถานที่ติดตั้ง

บ่อดกตะกอนระบบบำบัดน้ำเสีย ทอ.(หลัง คปอ.)

๖.๔.๕ ติดตั้งใช้งานครั้งแรก

ปี - อายุบริษัท -

๖.๔.๖ ราคาปัจจุบัน

เครื่องละ - บาท

๖.๔.๗ หมายเลขบัญชีคุมพัสดุ คลังใหญ่ (กพย.ฯ) ขนาด ๐.๕๕ กิโลวัตต์ หมายเลข
ป.๐๒๙๓๔, ป.๐๒๙๓๕, ขนาด ๐.๓๗ กิโลวัตต์ ป.๐๒๙๓๐, ป.๐๒๙๓๑, ป.๐๒๙๓๒, ป.๐๒๙๓๓

๗. ระบบบำบัดน้ำเสีย แพลตพักพยาบาล ทอ. (แพลต ทอ.ทำดินแดง เขต ๒)

๘. ระบบบำบัดน้ำเสีย แพลต ทอ.ทำดินแดง เขต ๓

๙. ระบบบำบัดน้ำเสียนายทหารชั้นพลตสัญญาบัตร ๑ - ๓ ทอ.ทุ่งสีกัน

๑๐. ระบบบำบัดน้ำเสียนายทหารชั้นประทวน ๑ - ๓ ทอ.ทุ่งสีกัน

๑๑. ระบบบำบัดน้ำเสียนายทหารชั้นประทวน ๔ - ๕ ทอ.ทุ่งสีกัน

๑๒. ระบบบำบัดน้ำเสียนายทหารชั้นประทวน ๖ - ๘ ทอ.ทุ่งสีกัน

๑๓. ระบบบำบัดน้ำเสียได้รุ่ง ๒

๑๔. ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารร้านค้า สก.ทอ.

๑๕. ระบบบำบัดน้ำเสียอาคารสมาคมแม่บ้าน ทอ.

ผู้ตรวจ

น.ต.

น.ต.

(ยุทธศักดิ์ ยิ้มเจริญ)

รอง ทน.ผจก.กปภ.ชย.ทอ.

๕ ธ.ค.๖๖